

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений
о выездной проверке в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код
24210061000201418220
01.12.2021



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Канску и Канскому району
663600, г. Канск, ул. Революции, 14, тел.3-26-21, (ond_kansk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 161/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Таеженская средняя общеобразовательная школа" (далее по тексту – МБОУ «Таеженская СОШ»)
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 01.12.2021 № 161 в период с «07» декабря 2021г. по «14» декабря 2021г. государственным инспектором г. Канска и Канского района по пожарному надзору Николаевой Анной Олеговной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие – плановая выездная проверка в отношении здания детского общеразвивающего сада (Красноярский край, Канский р-н, с. Таежное, ул. Ленина, д. б), которым владеет и (или) пользуется Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Таеженская средняя общеобразовательная школа"

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица представитель контролируемого лица - Директор МБОУ «Таеженская СОШ» Климова Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещение складского назначения первого этажа (пом. 27 согласно	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального	01.12.2022

	технического паспорта объекта № 3700 от 1988г.)	закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	
2.	На объекте не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2022
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (акты проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности здания и сооружения от 19.03.2021, 16.06.2021, 14.09.2021, смонтированных в здании МБОУ «Гаеженская СОШ» по проекту шифр 41ПС/07 от 2007г ООО «МавинТехникс»), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств или замены автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в установленный срок	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний: п. 4.2.4.3 Средний срок службы ИП должен быть не менее 10 лет. п. 5.2.4.3 Средний срок службы ИЭ должен быть не менее 10 лет.	01.12.2022

		п. 6.2.4.1 Средний срок службы ИЭ должен быть не менее 10 лет. 7.9.4 Средний срок службы - не менее 10 лет.	
4.	На объекте защиты не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, предназначенных для эвакуации людей из второго этажа здания	п. 17 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор
г. Канска и Канского района
по пожарному надзору

«14» декабря 2021 г.



А.О. Николаева

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

ИО директора МБОУ «Таеженская СОШ»

«14» декабря 2021 г.

(подпись)

М.А. Кузнецова

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«17» декабря 2021 года

№ 39305

г. Канск

Специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Васюкович Ириной Ильиничной при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Таеженская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: МБОУ «Таеженская СОШ»), ОГРН 1022401360387, ИНН 2450015272, в зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Красноярскому краю, дата присвоения ОГРН 25 ноября 2002 года, дата регистрации в качестве юридического лица 05 января 1995 года, адрес регистрации/юридический адрес: 663637, Россия, Красноярский край, Канский район, с.Таежное, ул. Ленина, д.6, на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 1885 от 01 декабря 2021 года, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 17 декабря 2021 года № 39302).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «Таеженская СОШ»:

1. Устранить нарушения:

1.1. п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее сокращенное наименование: СП 2.4.3648-20) выразившееся в применении строительных и отделочных материалов не обладающих устойчивыми качествами, так наружная отделка фасада здания со стороны хозяйственной зоны имеет массовое отпадение наружной штукатурки, цоколя здания, что может привести к травматизму учащихся и персонала;

1.2. п.п. 2.6.3, 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившееся в отсутствии подводки холодной, горячей воды и канализации через смесители в кабинете для 1 класса (используется наливной умывальник);

1.3. п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 выразившееся в изношенности окон в спортивном зале, которые не обеспечивают герметичность (оконные проемы затянуты полиэтиленовой пленкой), что ограничивает естественную освещенность и не позволяет организовывать ежедневное проветривание;

1.4. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 выразившееся в использовании в системе общего освещения в кабинете физики разного спектра светового излучения (желтый и белый), при требовании белый, тепло-белый, естественно белый;

1.5. п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 выразившееся в неисправном состоянии источников искусственной освещенности:

- так в коррекционном классе из 6-ти светодиодных ламп 1 находилась в не рабочем состоянии, в кабинете информатики из 22 люминесцентных ламп - 4 в не рабочем состоянии, в кабинете физики из 18 ламп – 2 не горели;

- источники искусственного освещения в кабинет 4 класса имели следы загрязнения (мухи, мусор);

- в кабинете технологии для девочек 2 защитные арматуры для светильников находились не в исправном состоянии (сломаны, с трещинами); в коридоре 2 этажа основного здания используются светильники открытого типа, что не исключает возможность травматизма детей и персонала;

1.6. п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 выразившееся в использовании отделочных материалов не устойчивых к уборке влажным способом, а именно:

- двери в учебных кабинетах имеют повреждения, некоторые неплотно закрываются, имеются трещины в дверях;

- оконные проемы в учебных кабинетах 5 класса (2 этаж пристройки), 1 класса (1 этаж основного здания), в спортивном зале, мастерской для мальчиков, классе коррекции (2 этаж основного здания), 9 класса (2 этаж, 2 окна, которые выходят в коридор пристройки), в кабинете технологии для девочек, в коридорах 1 и 2 этажа основного здания и пристройки - старые, не герметичные, отделка оконных рам и подоконников

неровная, с повреждениями, имеется многочисленная отслойка краски (оконные рамы заклеены скотчем и монтажной пеной), между оконными рамами - пыль, что не обеспечивает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также не проводится немедленная замена разбитых стекол, стекла с трещинами;

1.7. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившееся в нарушенной отделке поверхности стен в 5 классе, в 3 классе, во 2 классе (2 этаж пристройки), в 6 классе (1 этаж основного здания), стены коридоров 1 и 2 этажа (основного здания), в кабинете информатики не ровная, не гладкая, имеет повреждения и дефекты; в спортивном зале стены выполнены из гипсокартона (выполнено из качества, которое при ударе мячом оставляет трещины и дыры); в 9 классе между окнами, стена имеет выпирания, трещины, что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

1.8. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившееся в несоответствие отделке потолков и стен в учебных помещениях: в 5 классе (2 этаж пристройки), 11 классе на потолке имеются следы подтеков; потолок в коридоре 2 этажа пристройки, в 6 классе, в 10 классе, в классе коррекции, в 7 классе, в 8 классе имеет дефекты в виде многочисленных трещин, что не исключает обсыпания штукатурки на учащихся и персонал;

1.9. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в нарушенной отделке пола, с повреждением линолеума, дефектами, дырами, заплатами в учебных кабинетах (3 класс (2 этаж пристройки), коридор 2 этажа пристройки, на лестничном пролете 1 и 2 этажа пристройки, в кабинете информатики в обеденном зале; метлахская плитка на 1 этажа при входе, в коридоре основного здания, в коридоре 1 этажа пристройки перед обеденным залом с многочисленными участками с отслоившейся плиткой и заделанной бетоном, имеются трещины; деревянный пол в спортивном зале, неровный, с повреждениями, имеются трещины; полы в мастерской для мальчиков и в лаборантской для химии местами наблюдается отслоение масляной краски, в отдельных местах краска отсутствует;

1.10. п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившееся в нарушенной отделке целостности плиточного покрытия стен и пола санитарных узлов;

1.11. п. п. 2.5.1., 2.7.5. СП 2.4.3648-20 выразившееся в применении отделочных материалов не устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, так в отдельных учебных кабинетах используемая учебная мебель – стулья и столы (кабинете информатики, в 1 классе, во 2 классе) с дефектами, боковые поверхности с нарушенной целостностью отделки, открытая поверхность ДСП, которая не исключает выделения канцерогенных веществ во внешнюю среду;

1.12. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 выразившееся в отсутствии: сиденьев для унитазов в туалетных помещениях; туалетных кабин с дверями (имеются только перегородки);

1.13. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 выразившееся в несоблюдении учреждением режима по дезинфекции, так в помещении уборочного

инвентаря отсутствует инструкция по приготовлении дезинфицирующих растворов;

1.14. ст. 34, ст. 35, п. 2 ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 3 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике населения» от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2773 раздела XXXV «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 2965 раздела XXXVIII «Профилактика дифтерии» СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» выразившееся в отсутствии сведений о проведении в личных медицинских книжках:

- у сторожа Буренкова В. А. вакцинации против гепатита, АДСМ;
- у уборщика служебных помещений Михейчик М. В., у повара Пашковской Т. Б. отсутствуют сведения о прохождении обследования на кишечные инфекции;

- у уборщика служебных помещений Михейчик М. В. при устройстве на работу отсутствуют сведения о прохождении серологического обследования на брюшной тиф;

- у большей части работников нарушен срок прохождения профессионального гигиенического подготовки и аттестации, либо отсутствует вообще (кроме уборщика служебных помещений Колесниковой Т. В., и повара Пашковской Т. Б.);

1.15. п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившееся в недостаточной установке умывальных раковин для рук учащихся перед обеденным залом (оборудовано 2 умывальных раковины, из расчета 1 раковина на 25 мест, при норме, 1 раковина на 20 посадочных мест);

1.16. п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 выразившееся в организации завтраков на переменных с продолжительностью менее 20 минут;

1.17. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в отсутствии на пищеблоке необходимого технологического оборудования, так в зоне раздачи отсутствует стеллаж для столовой посуды (тарелки хранятся на деревянном стеллаже стопками); вместо моечных ванн для первичной обработки овощей, мяса, рыбы, птицы, яиц установлены бытовые раковины; в зоне готовой продукции отсутствует ванна для вторичной обработки фруктов и охлаждения третьих блюд;

1.18. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в отсутствии бактерицидной установки для дезинфекции воздуха в зоне раздачи;

1.19. п.п. 2.4.12., 2.6.5., 3.4.10., 3.4.13. СП 2.4.3648-20, п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в необорудовании санитарного узла для персонала пищеблока (унитаз не подключен к системам водоснабжения и канализации, отсутствует умывальная раковина для соблюдения личной гигиены); и помещения для обработки уборочного инвентаря (для забора воды установлен кран с подводкой только холодной воды);

1.20. п. п. 2.5.2., 2.5.3., 2.8.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН

2.3/2.4.3590-20 выразившееся в нарушенной отделке стен и пола в производственных помещениях пищеблока (поверхности негладкие, неровные, с трещинами и повреждениями), что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции; в повреждении грибом деревянной перегородке в горячем цехе (боковая поверхность сгнила, растрескалась), что не обеспечивает качественную обработку поверхности; в использовании цвета для отделки пищеблока – ярко-зеленого, с низким коэффициентом отражения, что не обеспечивает равномерное освещение помещений;

1.21. п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п. п. 2.15., 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в подачи воды ко всем моечным ваннам и раковинам посредством металлических шлангов, что не обеспечивает жесткую разводку к местам пользования; в отсутствии свободного доступа к оборудованию, для ежедневного проведения качественной влажной уборки;

1.22. п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в отсутствии сифонов (запорных устройств) у некоторых моечных ванн и раковин к системе канализации, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции в случае засора ванны;

1.23. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в неисправном установленном технологическом оборудовании, а именно: в двух электроплитах из 8 конфорок не функционирует 50%;

1.24. п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 выразившееся в отсутствии вытяжной локальной вентиляции над тепловым оборудованием (от жарочного шкафа) и над оборудованием, являющимся источником выделения влаги (от моечных ванн для столовой и кухонной посуды);

1.25. п. п. 2.8.1., 2.8.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в необеспечении естественного освещения в горячем цехе пищеблока, а именно: площадь остекления оконных проемов уменьшены на $\frac{3}{4}$ исходной площади, что уменьшает естественный световой поток и инсоляцию;

1.26. п. 2.11.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20, п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в не соблюдении режима обработки кухонной и столовой посуды в соответствии с санитарными требованиями, т.к. отсутствуют инструкции по режиму дезинфекции посуды;

1.27. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в использовании тарелок с отбитыми краями, кастрюль из алюминия, при требовании использования посуды из нержавеющей стали;

1.28. п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в не достаточном количестве санитарной одежды для кухонного работника; не соблюдения отдельного хранения санитарной одежды и личных вещей (не выделены шкафы);

1.29. п. 8.1.2 (таблица 2 приложения 7, таблица 3 приложения 9, таблицы 1 и 3 приложение 10,) п. 8.1.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в не соответствии примерного циклического меню санитарным требованиям, а именно:

- отличается меню для возраста 7-11 лет и 12-18 лет: в

меню для возраста 12-18 лет на обед во второй и четвертый дни включены консервированные овощи в виде холодной закуски, в третий день – фрукты, для возраста 7-11 лет данные продукты отсутствуют;

- на завтраки не включены третьи блюда, требующие витаминизации; не включены блюда из рыбы; не включены блюда из овощей.

- занижен суммарный выход блюд на завтрак в отдельные дни для возраста 12-18 лет и составляет 450-530 грамм при норме 550 грамм., для возраста 6-11 лет – 420-460 гр при норме 500 грамм;

1.30. п. 8.1.2. (приложение № 13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в не выполнении норм питания для 7-11 лет (завтрак+обед) по следующим пищевым продуктам: по макаронам; по сокам; по кисломолочным продуктам; по творогу; по маслу сливочному; превышение норм по сахару; превышение норм по кондитерским изделиям;

1.31. п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в хранении суточных проб в банках малой вместимостью и с неплотно закрывающимися крышками;

1.32. . п.п. 2.8.5., 2.8.9. СП 2.4.3648-20, п. 16, 18 таблицы 5.25. главы V СанПиН 1.2.3685-21 выразившееся в не соответствие уровней искусственной освещенности в учебных помещениях для детей старше 7 лет (в кабинете информатики) среднее значение составляет 296 ± 27 лк, в мастерской трудового обучения (кабинет технологии для девочек) среднее значение составило 234 ± 22 лк, при нормируемом значении 400 лк;

Срок исполнения настоящего предписания: **19.12.2023**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таеженская средняя общеобразовательная школа», руководителя МБОУ «Таеженская СОШ».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 19.12.2023.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

Вас

И. И. Васюкович

Настоящее предписание от 17.12.2021 № 39305 вручено лично и.о.
директора МБОУ «Таеженская СОШ» Кузнецовой Марине Александровне.

Кузнецова ✓
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
о вручении: дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения

_____ (указать в соответствии с почтовым уведомлени